

Ausschließlich kompatibel mit folgenden Handsendern

Keine anderen Modelle oder Hersteller kompatibel, auch wenn gleiche Frequenz!

- ✓ Hörmann HSM 4 mit 868 MHz (blaue Tasten)
- ✓ Hörman HSE 2 mit 868 MHz (blaue Tasten)
- ✓ Hörmann HS 2/4 mit 868 MHz (blaue Tasten)
- ✓ Hörmann HS 4 mit 868 MHz (blaue Tasten)
- ✓ Hörmann HSD 2 mit 868 MHz
- ✓ Hörmann HSP 4 mit 868 MHz
- ✓ Hörmann HSZ 1/ HSZ 2 mit 868 MHz

- ✓ Marantec Digital 302 mit 868 MHz
- ✓ Marantec Digital 304 mit 868 MHz
- ✓ Marantec Digital 321 mit 868 MHz
- ✓ Marantec Digital 313 mit 868 MHz

- ✓ Berner BHS 140 (blaue LED) 868 MHz
- ✓ Berner BHS 110 (blaue LED) 868 MHz
- ✓ Berner BHS 121 (blaue LED) 868 MHz

Nicht kompatibel mit folgenden Handsendern

- Aperto 868 MHz Rolling-Code
- Berner RCBE mit 868 MHz Rolling-Code
- Berner M868 mit 868 MHz Rolling-Code
- Berner BDS 120 mit 868 MHz Bidirektional
- Berner BDS 140 mit 868 MHz Bidirektional
- Berner BDS 150 mit 868 MHz Bidirektional
- Hörmann HSE 2 868 BS (BiSecur)
- Hörmann HSE 4 868 BS (BiSecur)
- Hörmann HS 4 868 BS (BiSecur)
- Hörmann HS5 868 BS (BiSecur)
- Hörmann HSP 4 868 BS (BiSecur)
- Hörmann HSD 2 868 BS (BiSecur)
- Marantec Digital 572 868 MHz bi-linked
- Marantec Digital 564 868 MHz bi-linked
- Marantec Digital 663 868 MHz bi-linked
- Marantec Digital 633 868 MHz bi-linked
- Roma Rolento 868 MHz Rolling-Code
- Roma Gecco 868 MHz Rolling-Code
- Sommer 868 MHz Rolling-Code
- Sommer 868 MHz SomLoq2
- Alle sonstigen Rolling-Code und Keeloq Handsender mit 868 MHz